

Od  
Magdalena Remiszewska

Telefon  
+48 (0)76 723-91-62

Telefax  
+48 (0)76-723-91-61

E-Mail  
magdalena.remiszewska@uzin-utz.com

Data  
Legnica, 10.06.2010

## Atest Higieniczny dla produktu Uzin NC 172 Bi-Turbo

Szanowni Państwo,


w nawiązaniu do informacji zawartych na stronie internetowej Państwowego Zakładu Higieny uprzejmie informujemy, że posiadanie atestu higienicznego na ww produkt nie jest obowiązkowe. Posiadanie atestu higienicznego jest obligatoryjne tylko i wyłącznie w przypadku produktów mających styczność z wodą pitną. (Rozp. MZ z dnia 29 marca 2007 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. nr 61, poz.417).

*„Uzyskanie atestów higienicznych jest obligatoryjne w przypadku materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody oraz wprowadzania nowych technologii jej uzdatniania We wszystkich innych przypadkach atesty wydawane są na wniosek złożony dobrowolnie przez producenta lub dystrybutora wyrobu.”*

W związku z powyższym atest higieniczny na produkt Uzin NC 172 Bi-Turbo nie jest wymagany, natomiast do wprowadzenia produktu do obrotu w Polsce wymagana jest Karta Charakterystyki Produktów Niebezpiecznych, którą udostępniamy na żądanie kupującego.

Z poważaniem

Uzin Polska Sp. z o.o.



Manager Produktu  
Magdalena Remiszewska

